

Schnellrostverfahren für Cortenstahl

Übersicht

Cortenstahl wird mit einer metallisch blanken Oberfläche verarbeitet. Die gewünschte Edlerost-Patina bildet sich erst durch natürliche Witterungsverhältnisse und beginnt nach 2-3 Wochen und ist erst nach 1,5 bis 3 Jahren abgeschlossen. Oft besteht der Wunsch, dass bereits bei Installation von Gartenobjekten, unabhängig von der Bewitterung, die gewünschte edle Patina ausgebildet ist. Mit dem Schnellrostverfahren ist die Ausbildung einer optisch ansprechenden Edlerostoptik innerhalb von 24 Stunden möglich. Der Start der Ausbildung der korrosionshemmenden Sperrschicht wird beschleunigt.

Beispiele



Verarbeitungszustand ab Werk



Nach Behandlung nach 24 Stunden



Edlerostoptik > 24 Stunden

Anwendung



1. Oberfläche von Fett- und Schmutzresten säubern.



2. Oberfläche mit SUPER-ROST-Pad gleichmäßig in Regenwasser-Fließrichtung einreiben.



3. Einwirken lassen (3 – 12 h)



4. Cortenstahlobjekt nach Anwendung gründlich mit reichlich Wasser klarspülen.

Sicherheitshinweise



- Hautkontakt vermeiden. Gummihandschuhe tragen.
- Nicht verschlucken. Wenn das Produkt verschluckt worden ist, Arzt aufsuchen.
- Augenkontakt vermeiden. Falls das Produkt in die Augen gelangt, diese gründlich mit Wasser ausspülen.
- Nach Gebrauch Hände waschen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



SELTRA NATURSTEIN GmbH

In der Au 14

72622 Nürtingen

Telefon 0 70 22 / 40 70 9-0

Telefax 0 70 22 / 40 70 9-26

www.seltra.de

info@seltra.de